

## Ricondizionamento del forno fusorio StrikoWestofen StrikoMelter



**Produttore :**  
partnership

**Codice prodotto:**  
RO6010

## Description

Articolo-Nr.	Modello	Capacità [kg]	capacità di fusione [kg/h]
RO6010	Fusore MHS 750/500	750	500
RO6020	Spazzacamino MHS 1000/500	1000	500
RO6030	Spazzacamino MHS 1000/750	1000	750
RO6040	Spazzacamino MH 1500/1000	1500	1000

Articolo-Nr.	Modello	Capacità [kg]	capacità di fusione [kg/h]
RO6050	Colonnina MH 1500/1250	1500	1250
RO6060	Strikomelter MH 2000/1000	2000	1000
RO6070	Spazzacamino MH 2000/1500	2000	1500
RO6080	Spazzacamino MH I- N/T 2000/1000	2000	1000
RO6090	Spazzacamino MH I- N/T 3000/1500	3000	1500
RO6100	Spazzacamino MH I- N/T 3000/2000	3000	2000

#### Rivestimenti refrattari dei forni

- Consulenza sulla scelta del materiale
- Rimozione del vecchio rivestimento manualmente e con macchinari
- Rivestimenti di forni con calcestruzzo refrattario o mattoni
- Produzione di casseforme (camini, bruciatori)
- Monitoraggio del processo di essiccazione

#### Ristrutturazione di filtri, pentole e lavelli da fonderia

- Consulenza sulla scelta del materiale
- Rimozione del vecchio rivestimento manualmente e con macchinari
- Rivestimenti di forni con calcestruzzo refrattario o brickbetoni
- Produzione di casseforme
- Monitoraggio del processo di essiccazione - per i prodotti più piccoli il processo di essiccazione avviene in officina (fino a 450°C)/li>

### Produzione di vari prodotti refrattari su richiesta dei clienti

- Lavelli per fonderia
- Filtri, vasi
- Cunei, tappi, barriere
- Coperchi e porte dei forni

### Riparazione e manutenzione

- Forni per fonderia
- Prodotti vari

Tempi di consegna

su richiesta

Prezzo

su richiesta



